

Diktemetingrapport

Scheepsnaam: SB 524
ENI Nummer: 03801984
Soort vaartuig: Vrachtduwbak
Soort certificaat: UCB
NBKB nummer: Stich.2019.02.14273
Datum inspectie: 28-03-2019
Plaats inspectie: Amsterdam
NBKB inspecteur: M.A. Konijnendijk



Gegevens aanvrager

Bedrijfsnaam: Stichting Waternet Sector Waterbeheer
Straat + huisnummer: Papaverweg 54
Postcode + woonplaats: 1032 KJ Amsterdam

Gegevens vaartuig

Afmetingen: LxB: 19,30 x 4,86 m H: 1,50 m T: 1,18 m
Bouwjaar: 1970 Waterverplaatsing (m3) 63.773
Constructie: dubbelwandig
gelast Laadvloer: niet van toepassing
Spantafstand vlak:dwarsverband 500 mm Spantafstand huid:dwarsverband 500 mm

Minimale dikte volgens toepasselijke wetgeving

Vlak: 3.0 mm Kim: 3.2 mm Huid: 3.0 mm

Omstandigheden

Werk inspectie: Stella Maris - Amsterdam Opstelling schip: op langshelling
Toegankelijkheid: redelijk geplaatst op hellingwagens
Vlak en kimmten: schoon gespoten
droog

Meetapparatuur

Meetapparaat: Krautkrämer DM4E Serienummer: 17493-461403
Laatste calibratie: 20-06-2018

Spelingen

Schroefasspeling: nvt Max. speling: ---
Roerspeling: nvt Max. speling: ---

Opmerkingen

- De inspectie werd steekproefsgewijs uitgevoerd.
- De in het rapport vermelde diktematen zijn in millimeters weergegeven en gelden uitsluitend voor de gemeten plaatsen en geven geen absolute zekerheid over de toestand van de overige beplating en/of verbanddelen.
- De metingen zijn na toetsing met de hamer en naar eigen inzicht van de NBKB inspecteur genomen. De resultaten van de meting zijn, met betrekking tot de plaats, zo nauwkeurig mogelijk in het overzicht weergegeven.
- Op verzoek van de NBKB inspecteur zijn (indien vereist) onderzoek belemmerende betimmeringen, buikdenningen, beplatingen, schutplaten, deksels en/of dergelijke geheel of gedeeltelijk en na overleg met de eigenaar weggenomen.
- Voor overige opmerkingen; zie inspectierapport.
- Dit rapport werd opgemaakt uitsluitend ten behoeve van de genoemde opdrachtgever, met certificering als doel. Aan dit rapport kunnen derhalve geen rechten worden ontleend door derden en voor andere dan het genoemde doel.

Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart

Vasteland 78, 3011 BN ROTTERDAM

Telefoon: +31 (0)10 302 20 50
Fax: +31 (0)10 302 20 55
Email: general@nbkb.nl
Internet: www.nbkb.nl

OPU.04 Diktemetingrapport

Pagina 01 van 02
25-05-2016
Revisie 6




Vlak -, kim- en huidbeplating

NBKB nummer: Stch.2019.02.14273

Scheepsnaam: SB 524

ENI-nummer: 03801984


Inspectiedatum: 28-03-2019



-  Aanwezige dubbelplaten.
-  Nieuw aangebrachte dubbelplaten.
-  Nieuwe plaat

Onder de laadvloer / in de compartimenten geïnspecteerd:
Zover toegankelijk/zichtbaar

Opmerkingen:

- Lokale intering/pitten (min 4.2 mm) op bodem bakboord achter herstellen
- Groef in voor en achter den (min 3.8 mm) corrosie vrijmaken/conservieren. (zie ook inspectierapport)



- Notitie:
-  = dubbelplaat.
 -  = lokale corrosie / pitting.
 - Groef in voor/achter den (min 3.8 / 4.1) boven dek.

Eerst volgend droogstaand
onderzoeksdatum:
28-03-2026